

DOŠLÁ POŠTA

18. 12. 2015

CENTRA a.s.

SSN 450

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZARÍZENÍ

Datum provedení revize: 15.12.2015

Název a sídlo organizace (označ. Provozu, popř. objektu):

Bytový dům – Náměstí 14.října 10/2173

Jméno a příjmení revizního technika – Evidenční číslo osvědčení:

Daniel Merfait,

7773/6/13/R-PZ-F,G

Druh revize: provozní

Označení zařízení (předmět revize): Bytový dům. Přívod plynu v objektu od HUP, rozvod až k plynovým spotřebičům.

Druh zařízení: domovní plynovod NTL dle ČSN 386441 F , G

Za provozovatele se zúčastnil:

Celkové zhodnocení zařízení:

Kontrolované zařízení je schopno provozu. Závady jsou popsány v bodě C.

V Praze 15.12.2015

Rozdělovník: 2 provozovatel
1x revizní technik

Daniel Merfait

Podpis a otisk razítka revizního technika
příp. název organizace a číslo oprávnění

Technická zpráva

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení
- B. Údaje o měřicích zkouškách
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení

A/Technické hodnoty revidovaného zařízení

A./ HUP umístěn spolu s reg.tl.STL-NTL v přístavku obvodové zdi domu – HUP NTL šoupě DN 100 ve sklepě domu. Od HUP vede plyn do sklepa, kde je provedeno rozvětvení na 4 stoupací větve, které prochází do vyšších podlaží chodbou, kde jsou osazeny plynoměry s uzávěry KK DN 20 a DN 15

Plynoměry jsou osazeny v bytech a některé na chodbě. Od plynoměrů vede plyn ke spotřebičům v bytech s uzávěry KK DN 15 DN 20 a K 806. Domovní vedení je provedeno částečně svařovanými a částečně šroubovanými spoji. A je opatřeno ochranným nátěrem.

Kontrolované prostory

Suterén – LOKAL BLOK – G4 – 1887807 – 2 x kotel Protherm

Přízemí – LOKAL BLOK – G10 – 11427343 – sporák SPL-40, plyn.tál

1 – nepřipojeno

2 – G4 – 2350421- VD Zanussi, 2xWAW, 1 x karma MORA

3 – nepřipojeno

4 – nepřipojeno

5 – G4 – 3875883 – sporák Mora, kotel Junkers, malá karma

6 – nepřipojeno

7 – G4 - 3470058 – sporák Mora, kotel Protherm

8 – G4 – 2348329 – sporák Mora, karma Mora

9 – byt nepřístupný

10 – G4 – 3471713 – sporák Elektrolux, kotel Junkers

11 – G4 – 2350402 – sporák Mora, kotel Vaillant

12 – G4 – 4240443 – sporák Mora, WAW, karma Junkers

13 – G4 – 7730741 – sporák Mora, WAW

14 – G4 – 4240570 – kotel Baxi

15 – G4 – 2350523 – sporák Ariston, 3 x WAW

16 – G4 – 2355689 – sporák Mora, WAW

17 – G4 – 3875887 – sporák Amica, kotel Mora Top

18 – G4 – 2349960 – sporák Mora, WAW

19 – G4 – 1801068 – WAW

20 – G4 – 3470248 – sporák Zanussi, 2 x WAW, karma Mora

21 – G4 – 4248904 – kotel Protherm

22 – nepřipojeno

23 – G4 – 4240584 – sporák Mora, kotel Junkers

24 – G4 – 4240452 – sporák Mora, karma Mora

25 – G4 – 3470273 – sporák Mora, kotel Junkers

26 – G4 – 2350539 – sporák Mora, karma Kwart

27 – nepřipojeno

28 – G4 – 10219929 – sporák Mora, kotel Immergas

Návrh
termínu
odstranění
závad do:

29 – G4 – 2350533 – karma Mora
30 – G4 – 2356859 – varná deska Mora

B./Údaje o měření a zkouškách

Byly provedeny úkony dle vyhl.č.85/78 Sb.§6 a § 7 odst.3, zejména však:

kontrola zařízení byla provedena jednak vizuálně tj. umístění HUP,

-kontrola vedení plynovodu

-kontrola tuhosti plynovodu

-kontrola umístění plynoměrů

-kontrola umístění spotřebičů včetně jejich techn.stavu

- kontrola těsnosti dostupných rozebíratelných spojů detektorem L 880.

- kontrola ovladatelnosti uzávěrů na plynovodu

C./ Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění

- č.2 – únik u uzávěru karmy – doporučuji výměnu uzávěru za KK

31.1.2016

- č.8 – únik ve spoji uzávěru sporáku

31.1.2016

- č.12 – únik u uzávěru sporáku, doporučuji výměnu za KK, upevnit vedení před karmou

31.1.2016

- č.19 – únik v zátce kapáku na chodbě

31.1.2016

-č.25 – únik v T kuse před plynoměrem, únik před uzávěrem kotle, doporučuji výměnu hadice před sporákem

31.1.2016

- č.29 – únik v T kuse nad plynoměrem, doporučuji výměnu uzávěru před plynoměrem za KK.

31.1.2016

D/Údaje o odstranění závad z předchozích revizí

Závady z předchozí revize částečně odstraněny

E/Záznam o ostatních revizích

Byla předložena poslední kontrola PZ ze 15.2.2014 od ing.Malého